

Наименование показателя и/или критерий соответствия по НД	Единица измерения	НД на методы испытаний	Значение показателей	
			по НД	результаты испытаний
Форма щетины	-	ГОСТ 6388-91	Щетина в кустах рабочей части должна быть прямой. Не допускается незакрепленная щетина.	Щетина в кустах рабочей части прямая. Незакрепленной щетины не обнаружено.
Поверхность щеток	-	ГОСТ 6388-91	Поверхность щеток, футляров должна быть без сколов и трещин	Поверхность без сколов и трещин
Прочность крепления кустов	Н	ГОСТ 24637-90	Не менее 29	81

Протокол проверил(и):

Руководитель отдела физико-механических испытаний

Руководитель отдела химико-физических испытаний

Протокол подготовил:

Руководитель отдела по работе с заказчиком



А.Н. Сивов

В.В. Афанасов



Т.С. Щеголева

Конец протокола испытаний.