

Наименование показателя и/или критерий соответствия по НД	Единицы измерения	НД на методы испытаний	Значение показателей	
			по ЦД	результаты испытаний
Форма щетки	-	ГОСТ 6388-91	Щетка в кустах рабочей части должна быть прямой. Не допускается незакрепленный щетина.	Щетина в кустах рабочей части прямая. Незакрепленной щетины не обнаружено.
Поверхность щеток	-	ГОСТ 6388-91	Поверхность щеток, футляров должна быть без сколов и трещин	Поверхность без сколов и трещин
Прочность краевых кустов	Ш	ГОСТ 28637-90	Не менее 29	79

Протокол проверил(и):

Руководитель отдела физико-механических испытаний



А.И. Связь

Руководитель отдела химико-физических испытаний

В.В. Алисейков

Протокол подготовил:

Руководитель отдела по работе с заказчиком



Т.С. Шестерня

Конец протокола испытаний.