

Рисунок	Требования/пояснения	Результаты/замечания
	до 250 мм	Пила статически уравновешена. Дисбаланс самого диска ниже объявленных значений. Дисбаланс минимален.
9.27	На боковой поверхности пилы, должны быть четко нанесены: - товарный знак предприятия-изготовителя; - обозначение пилы; - марка твердого сплава.	Знак присутствует Обозначение присутствует Марка сплава присутствует
9.28	Транспортная маркировка, маркировка потребительской тары и упаковка - по ГОСТ 18088.	Транспортная маркировка, маркировка потребительской тары и упаковка, присутствуют

Испытания проведены:

Инженер-испытатель: Е.А.М.А.И.И.



А.А. Чугаев

Протокол подготовил:

Специальность: ИЛ



А.Ю. Курячев

Протокол проверил:

Руководитель отдела испытаний методов и оборудования:



Н.И. Заарный

Конец протокола испытаний.